

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
 Besichtigung 26.03.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.03.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Renault	Typ / Verkaufsbez.	Trafic Kasten (06.2014->) / Trafic 2,0 dCi 120 dCi ENERGY L1H1 2,8t Komfort 4
Aufbauart	Geschlossener Kasten	Türen	VF1FL00096607
Sitzplätze	3	Fahrzeug-Ident.-Nr.	2 / 1
Maße Länge/Breite/Höhe	4999 / 1956 / 1951 (mm)	Achsen / anetr. Achsen	2835 kg
Radstand (mm)	3098	zul. Gesamtmasse	027200181100002
HSN / TSN	3333 / BME	DAT Europa-Code®	24907
DAT Marktindex	DE002 6110	Km-Stand abgelesen	Diesel
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	88
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1
Hubraum (ccm)	1997	Schadstoffklasse:	III, N2
Getriebe	Schaltgetriebe /	Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Farbe / Farbe	GLETSCHERWEISS / Uni / OV369 / Weiß		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 109/107 T	Continental / VanContact 4Season	A /O	3 mm
rechts	215 / 65 R 16 109/107 T	Continental / VanContact 4Season	A /O	3 mm
2 links	215 / 65 R 16 109/107 T	Continental / VanContact 4Season	A /O	6 mm
rechts	215 / 65 R 16 109/107 T	Continental / VanContact 4Season	A /O	6 mm

Pannenset

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 85 Ah, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links, Getriebe 6-Gang, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kasten, Kraftstofftank: 80 Ltr., Laderaumtrennwand, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 88 kW dCi Diesel Energy, Nebelschlussleuchte, Radiovorbereitung, Radstand 3098 mm, Reifen-Reparaturset, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort 3-fach verstellbar, Start/Stop-Anlage Motor, Tagfahrlicht LED, Wegfahrsperr, Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
25796	Einparkhilfe hinten
28900	Klimaanlage
50805	Radvollabdeckungen
18025	Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur C

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 14.03.2023 bei Kilometerstand 13.324

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Hecktür rechts, eingedellt, Gebrauchsspur,
(Bild 1)
Stoßfänger vorne, verschrammt,
Gebrauchsspur, (Bild 2)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	3 mm	AO
vorne rechts	3 mm	AO
Legende		A/ Ganzjahres /O Original /F Runflat



Bild 1 : Hecktür rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 2 : Stoßfänger vorne, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Wartungsnachweise



Bild 5 : Diagonal von vorn



Bild 6 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 7 : Diagonal von hinten