

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH, Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
 Besichtigung 20.11.2023

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.11.2020	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	Mondeo Turnier (CNG)(2014->) / Mondeo 2.0 Hybrid ST-Line (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0FXXWPCHLY7	HSN / TSN	8566 / BRO
DAT Europa-Code®	012851610190001	DAT Marktindex	DE002 6104
Km-Stand abgelesen	31784	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2023
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	103	Hubraum (ccm)	1999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	N1 I		
Farbe (Hersteller) / Farbe	Stufenlos / Chroma-Blau Metallic / Metallic / PN4FT0 / Blau	Felgen	Leichtmetall

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 18 98 W	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
rechts	235 / 45 R 18 98 W	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
2 links	235 / 45 R 18 98 W	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	5 mm
rechts	235 / 45 R 18 98 W	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10 / 2024			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Aktive Geräuschkompensation, Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR) + ABS, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Einparkfunktion/Rückwärtsparkhilfe, rechts, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Body-Styling-Paket, Coming-Home-Lichtfunktion, Dachhimmel Stoff, dunkel, Dachreling, Einstiegschienen vorn, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 88 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor, Farbdisplay (10,1 Zoll), Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel, Frontscheibe heizbar, Fußmatten Velours, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - PowerShift ECVT, Heckspoiler, Hybrid 138 kW (Motor 2,0 Ltr. - 103 kW), Innenraumfilter: Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-System, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, LM-Felgen, Lendenwirbelstütze vorn, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchte vorn, Leseleuchten im Fond, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß, Modellpflege, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer, Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Seitenschweller Wagenfarbe, Servolenkung elektrisch, Sicht-Paket, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach), Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Fahrwerk, Sportsitze, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Türgriffe außen lackiert, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14240	Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
40591	Bremssättel Rot lackiert
2723	Business-Paket 3
34795	Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
11000	Metallic-Lackierung
4408	Raucher-Paket
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 30.11.2022 bei Kilometerstand 21.838

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Verkleidung Heckklappe, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur
Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Tür vorne rechts Türkante, Lackabplatzer,
Gebrauchsspur
Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer,
Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge,
Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne, viele Steinschläge,
Gebrauchsspur



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Wartungsnachweise



Bild 6 : Motorhaube Steinschläge, Gebrauchsspur



Bild 7 : Stoßfänger vorn Steinschläge, Gebrauchsspur




Bild 8 : Türkante vorn links Lackabplatzer, Gebrauchsspur




Bild 9 : Türkante vorn rechts Lackabplatzer, Gebrauchsspur




Bild 10 : Seitenteil hinten rechts zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 11 : Heckklappe Innenverkleidung zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 12 : Stoßfänger hinten zerkratzt, Gebrauchsspur