

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
08.04.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 160 µm bis 190 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.12.2020	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Land Rover	Typ / Verkaufsbez.	Discovery Sport (02.2015->) / Discovery Sport 2.0 P200 S AWD Start/Stopp (EURO 6 5
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SALCA2BX4LH88	HSN / TSN	1590 / AIP
DAT Europa-Code®	017300650040011	DAT Marktindex	DE008 6109
Km-Stand abgelesen	21468	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Leistung (kW)	147
Hubraum (ccm)	1997	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Uni / 1AG		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 20 104 W	Pirelli / Scorpion Zero	A / O	6 mm
rechts	235 / 50 R 20 104 W	Pirelli / Scorpion Zero	A / O	6 mm
2 links	235 / 50 R 20 104 W	Pirelli / Scorpion Zero	A / O	6 mm
rechts	235 / 50 R 20 104 W	Pirelli / Scorpion Zero	A / O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Allwetter-/ Ganzjahresreifen, Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audiosystem: Sound-System (180 Watt, 6 Lautsprecher), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Ablendautomatik und Umfeldleuchte, Außenspiegel schwarz lackiert, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Blinkleuchten mit Lauflicht, Dach Wagenfarbe, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe vorn und hinten, Elektr. Bremskraftverteilung, Fahrassistenz-System: All-Terrain Progress Control (ATPC), Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Efficient Driveline, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition), Fahrwerk mit Schraubenfederung, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger, Fzg. ohne Modell-Schriftzug, Gepäck-/Laderaumleuchte, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Heckscheibe heizbar, InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps), Innenausstattung: Dekoreinlagen Gloss Black, Instrumentenanzeige analog, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless-Entry, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC), LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, Ladekantenschutz (schwarz), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 147 kW Si4 Turbo KAT, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC), Multifunktions-Touchscreen, Navigationssystem Pro, Parkbremse elektrisch, Pedale Edelstahl-Design, Radstand 2741 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitze geteilt / klappbar, Rücksitzlehnen mit Durchlademöglichkeit, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheinwerfer H4, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektrisch, Sitzbezug / Polsterung: Leder genarbt (Ebony), Smartphone-Paket, Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) mit USB-Anschlüsse (2) in Mittelkonsole, Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option), Terrain-Response-System, Terrain-Response-System 2, Touchscreen-Farbdisplay (10,2 Zoll), Traktionskontrolle, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss in Instrumententafel, Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss), Unterfahrschutz (Anthrazit), Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC), Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
37598	Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
27819	Dachhimmel Sonderfarbe Ebony
3949	Design-Paket Black
41166	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent
50140	LM-Felgen 8x20 (5-Doppelspeichen, Gloss Black)
11000	Metallic-Lackierung
24773	Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
32531	Sitze vorn elektr. verstellbar (14-fach) inkl. Sitzheizung
28404	Teppich-Fußmatten
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 17.01.2023 bei Kilometerstand 10.243

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.




Bild 1 : Diagonal von vorn




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Kugelkopf bei abnehmbarer Anhängerkupplung




Bild 6 : Wartungsnachweise