

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
22.04.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.02.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Opel	Typ / Verkaufsbez.	Combo Life E (2018->) / Combo Life 1.5 D Edition 5
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VECYHZJLJ93	HSN / TSN	1844 / AHB
DAT Europa-Code®	016501170200004	DAT Marktindex	DE004 6115
Km-Stand abgelesen	57311	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M	Getriebe	Schaltgetriebe /
Felgen	N1 I Stahl mit Radzierblende	Farbe / Farbe	Jade Weiss/Arktis Weiss / Uni / G20 / Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 92 H	Goodyear / Ultra Grip 9+ MS	W / O	6 mm
205 / 60 R 16 92 H	Goodyear / Ultra Grip 9+ MS	W / O	6 mm
205 / 60 R 16 92 H	Goodyear / Ultra Grip 9+ MS	W / O	7 mm
205 / 60 R 16 92 H	Goodyear / Ultra Grip 9+ MS	W / O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audiobedienung am Lenkrad, Bordcomputer, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Getriebe 6-Gang, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion, Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF, Parkpilotsystem hinten, Radstand 2785 mm, Radvollabdeckungen, Reifen 205/60 R16 ..H, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schiebetür links mit Fenster, Schiebetür rechts mit Fenster, Seitenairbag vorn, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
82991	Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF KAT (D 15 DTH / LQP) DV5RC
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
26010	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
35004	Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
36023	Heckklappe mit separat zu öffnendem Fenster, Heckwischeranlage und Heckscheibenheizung
1906	Sicht-Paket
29500	Sitzheizung vorn
2352	Technologie-Paket Park & Go

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 07.12.2023 bei Kilometerstand 54.974

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne, verschrammt,
Gebrauchsspur, (Bild 7)



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Kugelkopf bei abnehmbarer Anhängerkupplung




Bild 6 : Wartungsnachweise



Bild 7 : Stoßfänger vorne, verschrammt, Gebrauchsspur