

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
08.02.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 86 µm bis 243 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube, Kotflügel Vorn Rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug / Objekt nicht zugelassen, wodurch keine Fahrprobe durchgeführt werden konnte. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, welche nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.02.2021	Letzte Zulassung	03.02.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Master Kasten (02.2010->) / Master 3,3t dCi 135 L2H2 (EURO 6d-TEMP)	Aufbauart	Transporter
Türen	5	Sitzplätze	3
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1MA00066688	Maße Länge/Breite/Höhe	5548 / 2070 / 2482 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	3682
zul. Gesamtmasse	3300 kg	HSN / TSN	3333 / BCZ
DAT Europa-Code®	027200300110016	DAT Marktindex	DE001 6130

Km-Stand abgelesen	82421	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	100	Hubraum (ccm)	2299
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1	Antriebsart	Frontantrieb
	III, N2		
Getriebe	Schaltgetriebe /	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe (Hersteller) / Farbe	PERLMUTT-SCHWARZ / Metallic / NV676 / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 65 R 16 112/110 T	Bridgestone / Duravis VAN	S/O	5 mm
rechts	225 / 65 R 16 112/110 T	Bridgestone / Duravis VAN	S/O	5 mm
2 links	225 / 65 R 16 112/110 T	Bridgestone / Duravis VAN	S/O	5 mm
rechts	225 / 65 R 16 112/110 T	Bridgestone / Duravis VAN	S/O	5 mm
Ersatzrad	225 / 65 R 16 112/110 T	Bridgestone / Duravis VAN	S/O	7 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagegalerie, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, Drehzahlmesser, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 6-Gang, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum, Kraftstofftank: 105 Ltr., Kühlergrill mit Chromeinfassung, Laderaumtrennwand, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Licht- und Regensensor, Modellpflege (2), Motor 2,3 Ltr. - 99 kW dCi Diesel KAT, Radstand 3682 mm, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schaltpunktanzeige, Schiebetür Lade-/Fahrerhaus rechts, Schmutzfänger vorn, Seitenschutzleisten, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar, Tagfahrlicht LED, Verzurrösen Laderaumboden, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,30 t

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14200	Anhängerkupplung
28900	Klimaanlage
50805	Radvollabdeckungen
68708	Reserverad in Fahrbereifung
39104	Verzurrösen im Laderaum seitlich

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 23.11.2022 bei Kilometerstand 55.341

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Kugelkopf bei abnehmbarer Anhängerkupplung AHK (starr) am Fzg. verbaut




Bild 6 : Wartungsnachweise
Wartungsnachweis