

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg  
25.06.2024

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.05.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Renault	Typ / Verkaufsbez.	Talisman Grandtour (11.2015->) / Talisman Grandtr 2.0BLUEdCi160 Business Ed.(EU 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RFD0076730	HSN / TSN	3333 / BLC
DAT Europa-Code®	017201510400009	DAT Marktindex	DE00D 6170
Km-Stand abgelesen	89460	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	1997
Leistung (kW)	118	Hubraum (ccm)	Automatik /
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Schwarz / Metallic / TEGNE / Schwarz
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 101 W	Michelin / Primacy 4 FSL	S / O	4 mm
rechts	225 / 55 R 17 101 W	Michelin / Primacy 4 FSL	S / O	4 mm
2 links	225 / 55 R 17 101 W	Michelin / Primacy 4 FSL	S / O	4 mm
rechts	225 / 55 R 17 101 W	Michelin / Primacy 4 FSL	S / O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Anti-Submarining-Airbag im Fond, Antischlupfregelung (ASR), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Coming-Home-Lichtfunktion, Dachreling, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einstiegsleisten Aluminium, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistent-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterzierleisten verchromt, Frontscheibe (Sun-Protect), Frontscheibe Akustikglas, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Handschuhfach, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Komfort-Paket, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kühlergrill verchromt, LM-Felgen 7x17 (Pierre), Lendenwirbelstütze vorn, Licht- und Regensensor, Luftdüsen im Fond, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 118 kW BLUE dCi Diesel FAP, Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 9,3"), Nebelscheinwerfer LED, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht, Seitenairbag vorn, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn links mit Massagefunktion, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff, Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten, Start/Stop-Anlage, Tachometeranzeige (Instrumente) digital, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Visio Plus-Paket, Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
74900	Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (EDC)
86984	Motor 2,0 Ltr. - 118 kW BLUE dCi Diesel FAP KAT
4190	Cruising-Paket
11000	Metallic-Lackierung
2050	Safety Plus-Paket
2400	Winter-Paket

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
 letzte Wartung: am 20.11.2023 bei Kilometerstand 80.269

---

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

### Bezeichnung des Schadens

Innenraum und Sitze, Gebrauchsspuren,  
Laderaum Innenverkleidung, teilweise  
verschrammt, Gebrauchsspur, (Bild 6)  
Felge hinten links, Umweltschaden,  
Gebrauchsspur, (Bild 7)  
Stoßfänger hinten, verschrammt,  
Gebrauchsspur, (Bild 8)  
Lackierung, leichte Schrammen rundum,  
Gebrauchsspur,




Bild 1 : Diagonal von vorn




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Wartungsnachweise



Bild 6 : Laderaum Innenverkleidung, teilweise verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 7 : Felge hinten links, Umweltschaden, Gebrauchsspur




Bild 8 : Stoßfänger hinten, verschrammt, Gebrauchsspur