

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
 Besichtigung 22.07.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 220 µm festgestellt.
 Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
 -Kotflügel vorne links 160µm
 -Motorhaube 220µm
 Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
 Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
 Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
 1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.07.2021	Letzte Zulassung	15.07.2021
Fahrzeugart	Anhänger sonstige	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Mustang Mach-E (2020->) / Aufbauart		Geländewagen / SUV
	Mustang MACH-E Basis (Extended Range)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0TK1E79MMA2	HSN / TSN	8566 / BVE
DAT Europa-Code®	012851710030002	DAT Marktindex	DE003 6169
Km-Stand abgelesen	22187	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2024
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	100	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 3
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller) / Farbe	Iridium-Schwarz / Metallic / PNZAT0 / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
2 links	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Akustischer Fußgängerschutz (Außenound, AVAS), Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anhängerkupplung Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 4 und Touchscreen-Farbdisplay), Ausstattungs-Paket: Ford Co-Pilot 360, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Dachhimmel Stoff, Diebstahl-Warnanlage, Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach), Einstiegsleisten vorn (Edelstahl-Design), Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 216 kW (cont. 100 kW), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik), Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist), Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, FordPass Connect inkl. eCall, Frontscheibe heizbar, Fußmatten Velours, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 75 kWh, HV-Batterie 99 kWh, Heckleuchten LED, Induktionsladeschale für mobile Endgeräte, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-System, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kombiinstrument Digitalanzeige 10,2 Zoll, Komfortsitze vorn, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, LM-Felgen 7x18 (5-Speichen), Lackierung Iridium Schwarz Mica, Lenkrad (Kunstleder), Lenkrad heizbar, Leseleuchten im Fond, Mittelarmlehne hinten, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Parkpilotsystem vorn und hinten, Radstand 2984 mm, Reifen 225/60 R18 ...H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Servolenkung elektrisch, Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder, Sitzheizung vorn, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, USB-Anschluss, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
2335	Technologie-Paket 1

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 18.08.2023 bei Kilometerstand 13.398

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Kofferraumhaubendämpfer vorne
verschlissen, erneuern (Bild 6)



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Wartungsnachweise



Bild 6 : Kofferraumhaubendämpfer vorne verschlissen