

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung 12.12.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 194 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube 194µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt. Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.11.2021	Letzte Zulassung	29.11.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Focus Lim. (CGE)(2018->) / Aufbauart		Limousine
	Focus 1.5 EcoBlue ST-Line		
	X Start/Stopp (EURO 6d)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0NXXGCHNMG5	HSN / TSN	8566 / BPU
DAT Europa-Code®	012851520110002	DAT Marktindex	DE009 6210
Km-Stand abgelesen	85505	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	88
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Schaltgetriebe /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Rot / Uni / PN4A70 / Rot
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 17 95 W	Hankook / Ventus Prime4 K135 FR	S / O	6 mm
rechts	215 / 50 R 17 95 W	Hankook / Ventus Prime4 K135 FR	S / O	6 mm
2 links	215 / 50 R 17 95 W	Hankook / Ventus Prime4 K135 FR	S / O	7 mm
rechts	215 / 50 R 17 95 W	Hankook / Ventus Prime4 K135 FR	S / O	7 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 60 Ah (590 Amp. / 95 RC), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenleuchte im Außenspiegel, Body-Styling-Paket, Bord-/Verbrauchscomputer, Bremssättel Rot lackiert, Dachhimmel Stoff, dunkel, Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe, Dimmer Instrumentenbeleuchtung, Doppelendrohr Auspuffanlage, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Family-Paket, Farbdisplay für Bordcomputer, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten Velours mit Ziernähte, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 6-Gang - Typ: B6, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Interaktives Fahrwerkssystem (IVDC), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll, Komfort-Paket, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, LM-Felgen 7x17 (5x2-Speichen, Y-Design, Anthrazit), Lackierung Race-Rot, Lenkrad (Sport/Leder, ST), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelkonsole Premium, Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Parkpilotsystem vorn und hinten, Pedale Aluminium, Reifen 235/40 R18 ..Y, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad als Notrad, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schaltpunktanzeige, Scheibenbremse hinten, Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Sperrdifferential, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
39811	Rückfahrkamera mit Split View
18020	Scheinwerfer LED
2335	Technologie-Paket 1
2400	Winter-Paket
42925	Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 15.12.2023 bei Kilometerstand 59.548

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. HU/AU fällig 11/2024, erneuern

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Windschutzscheibe, Steinschlag,



Bild 1 : Diagonal von vorn




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



The image shows two pages of a DEKRA maintenance record book. The left page (numbered 32) contains three inspection and service records. The right page (numbered 33) contains three empty records. Each record includes fields for date, kilometer, invoice number, signature, and next service due date. The records on page 32 are for dates 15.08.2022, 02.11.2022, and 15.12.2023. The records on page 33 are for dates 15.12.2023, 12.2024, and 30.00.24. The records on page 32 also include a 'Händlerstempel' (dealer stamp) from 'Autohaus Solitude GmbH' and 'Miesbacher Straße 11'.

Datum	Kilometerstand	Rechnungsnummer	Unterschrift	Nächster Service fällig
15.08.2022	70			
02.11.2022	29.964	50691	VB	~60.000/24
15.12.2023	59.548	52752	VB	12.2024 ~ 90.000/24

Bild 5 : Wartungsnachweise
Wartungsnachweis