

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
06.01.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.02.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Renault	Typ / Verkaufsbez.	Master III Kasten (02.2010->) / Master 3,3t dCi 135 L2H2 (EURO 6d-TEMP)
Aufbauart	Geschlossener Kasten	Sitzplätze	3
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1MA00006669	Maße Länge/Breite/Höhe	5548 / 2070 / 2482 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	3682
zul. Gesamtmasse	3300 kg	HSN / TSN	3333 / BCZ
DAT Europa-Code®	027200300110016	DAT Marktindex	DE00I 6130
Km-Stand abgelesen	22281	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	100	Hubraum (ccm)	2299
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1	Getriebe	Schaltgetriebe /
Felgen	Stahl ohne Radzierblende	Farbe / Farbe	MINERAL WEISS / Uni / OQNG / Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 65 R 16 112/110 T C	Continental / VanContact 4Season	A /O	6 mm
rechts	225 / 65 R 16 112/110 T C	Continental / VanContact 4Season	A /O	6 mm
2 links	225 / 65 R 16 112/110 T C	Continental / VanContact 4Season	A /O	7 mm
rechts	225 / 65 R 16 112/110 T C	Continental / VanContact 4Season	A /O	7 mm

Pannenset

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagegalerie, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, Drehzahlmesser, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 6-Gang, Gurtstraffer vorn, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum, Kraftstofftank: 105 Ltr., Laderaumtrennwand, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Licht- und Regensensor, Modellpflege (2), Motor 2,3 Ltr. - 99 kW dCi Diesel KAT, Radstand 3682 mm, Reifen-Reparaturset, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schaltpunktanzeige, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Seitenschutzleisten, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Stahlfelgen 6x16, Tagfahrlicht LED, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,30 t

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
74315	Generator 185 A
25796	Einparkhilfe hinten
28900	Klimaanlage

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 26.04.2023 bei Kilometerstand 6.505

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten, verschrammt,
Gebrauchsspur, (Bild 7)
Hecktür rechts, eingedellt, Gebrauchsspur,
(Bild 8)



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Wartungsnachweise



Bild 6 : Laderaum




Bild 7 : Stoßfänger hinten, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 8 : Hecktür rechts, eingedellt, Gebrauchsspur