

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg  
 Besichtigung 28.01.2025

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 75 µm bis 100 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.10.2021	Letzte Zulassung	13.10.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Transit/Tourneo Custom Kombi (TTF)(2012->) / Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 Trend (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF01XXTTG1MC7	Maße Länge/Breite/Höhe	4972 / 2032 / 1967 (mm)
Achsen / anetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	2933
zul. Gesamtmasse	3190 kg	HSN / TSN	8566 / BMY
DAT Europa-Code®	022850620130004	DAT Marktindex	DE00W 6211
Km-Stand abgelesen	70724	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	125	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
Getriebe	Schaltgetriebe /	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe / Farbe	Blau / Uni / PN3JV0 / Blau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 109 T C	Hankook / Winter i*cept LV RW12	W / O	8 mm
	rechts	215 / 65 R 16 109 T C	Hankook / Winter i*cept LV RW12	W / O
2 links	215 / 65 R 16 109 T C	Hankook / Winter i*cept LV RW12	W / O	8 mm
	rechts	215 / 65 R 16 109 T C	Hankook / Winter i*cept LV RW12	W / O
Ersatzrad m. Stahlfelge	215 / 65 R 16 109 T C	Goodyear / EfficientGrip Cargo 2	S / O	8 mm

W/ Winter; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 65 R 16 109 T C	Goodyear / EfficientGrip Cargo 2	S / O	7 mm
215 / 65 R 16 109 T C	Goodyear / EfficientGrip Cargo 2	S / O	7 mm
215 / 65 R 16 109 T C	Goodyear / EfficientGrip Cargo 2	S / O	7 mm
215 / 65 R 16 109 T C	Goodyear / EfficientGrip Cargo 2	S / O	7 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl mit Radzierblende

## Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Aktives Kurvenlicht, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem 17: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" TFT Multifunktionsdisplay, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig), Bordcomputer, Einstiegsleuchten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts, Fensterheber elektrisch, Generator 240 A, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Haltegriff B-Säule, Haltegriffe vorn, Handschuhfach abschließbar, Heckflügeltüren mit Verglasung, Karosserie/Aufbau: Kombi, Karosserievariante: Normaldach, Klimaanlage, Kühlergrill schwarz, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT, Parkpilotsystem vorn und hinten, Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher, Radstand 2933 mm, Reifen 215/65 R16C ...T, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad in Fahrbereifung, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenbremse hinten, Scheibenbremse vorn, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Schmutzfänger vorn und hinten, Seitenschutzleisten, Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum, Stoßfänger teillackiert, Style-Farb-Paket, Trend, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzheizung elektrisch, Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
2064	Sitz-Paket 16: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (3-fach verstellbar) Seitenairbag und Sitzheizung
24135	Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay
15002	Außenspiegel elektr. anklappbar
33933	Entfall 3.Sitzreihe im Lade-/Fahrgastraum
70330	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
42907	Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
19300	Heckscheibenwischer
35360	Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung
2044	Sitz-Paket 14: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (4-fach verstellbar) inkl. Sitzheizung, Stoff
39128	Verzurrösen (8)
22106	Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
letzte Wartung: am 17.05.2023 bei Kilometerstand 39.687

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Himmel verschmutzt, reinigen (Bild 7)




Bild 1 : Diagonal von vorn




Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Kugelkopf bei abnehmbarer Anhängerkupplung




Bild 6 : Wartungsnachweise




Bild 7 : Himmel verschmutzt