

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
27.02.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 92 µm bis 113 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein.

Teil II

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Hersteller

25.11.2021
Ford

Fahrzeugart
Typ / Verkaufsbez.

Lastkraftwagen
Transit Connect
(CHC)(2013->) /
TransitConnect 1.5 EcoBlue
220 (L1) Trend S/S (EUR
4
WF0RXXWPGRMC8
2 / 1
8566 / BML
DE00Q 6225
12 / 2025

Aufbauart
Sitzplätze
Maße Länge/Breite/Höhe
Radstand (mm)
DAT Europa-Code®
Km-Stand abgelesen

Transporter
3
4418 / 1835 / 1845 (mm)
2662
012851390060012
29074

Türen
Fahrzeug-Ident.-Nr.
Achsen / angetr. Achsen
HSN / TSN
DAT Marktindex
Nächste HU §29 StVZO

Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	55	Hubraum (ccm)	1499
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Schaltgetriebe /
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe / Farbe	Weiß / PN3GZ0 / Weiß
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 16 97 V	Goodyear / Vector 4Seasons FP	S/B / O	4 mm
rechts	215 / 55 R 16 97 V	Goodyear / Vector 4Seasons FP	S/B / O	7 mm
2 links	215 / 55 R 16 97 V	Goodyear / Vector 4Seasons FP	S/B / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 16 97 V	Goodyear / Vector 4Seasons FP	S/B / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 27.10.2025			
Pannenset				

S/B/ Strasse/Baustelle; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, AUX-IN-Anschluss, Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Paket 2, Batterie 60 Ah, Batterie verstärkt, Beifahrerdoppelsitz, Bord-/Verbrauchscomputer, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn, FordPass Connect inkl. eCall, Frontscheibe heizbar, Getriebe 6-Gang - Typ: B6, Getränkehalter vorn, Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum, Gurtstraffer, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kasten, Kältemittel R 134 A, LKW-Zulassung, Laderaumboden Kunststoff (Formteil), Laderaumwanne, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchte vorn, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 55 kW EcoBlue TDCi KAT, Nebelscheinwerfer, Radstand 2662 mm, Reifen 205/60 R16 ..H, Reifen-Reparaturkit, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5, Schallpunktanzeige, Scheibenwaschdüsen heizbar, Schiebetür rechts, Servolenkung elektrisch, Sitz-Paket 18, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage, Starter-Paket, Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, USB-Anschluss, Umluftschaltung elektr. betätigt, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzheizung für Dieselmotor

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
27536	Laderaumtrennwand mit Durchladeöffnung und Fenster
37794	Laderaumleuchte LED
18604	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
826	Fzg. ohne Spurhalteassistent
19009	Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
840	Fzg. ohne Multimedia-Schnittstelle
33105	Sitz vorn rechts umklappbar
862	Fzg. ohne Kollisionswarnsystem
39007	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
754	Fzg. ohne Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
37875	Fzg. ohne Innenspiegel
763	Fzg. ohne Einschaltautomatik Fahrlicht

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 01.12.2023 bei Kilometerstand 20.618

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten zerkratzt, (Bild 7)