

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
27.03.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------|---|
| Erstzulassung | 19.07.2022 | Fahrzeugart | Personenkraftwagen |
| Hersteller | Volkswagen | Typ / Verkaufsbez. | Tiguan Allspace (BJ2)(05.2021->2024) / Tiguan Allspace 2.0 TDI R-Line 4Motion (EURO 6d) 5 |
| Aufbauart | Geländewagen | Türen | 0603 / CLE |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | WVGZZZ5NZNM11 | HSN / TSN | DE008 6294 |
| DAT Europa-Code® | 019051550320004 | DAT Marktindex | 07 / 2025 |
| Km-Stand abgelesen | 103893 | Nächste HU §29 StVZO | |
| Energiequelle / Kraftstoff | Diesel | Zylinderanzahl | 1968 |
| Leistung (kW) | 147 | Hubraum (ccm) | Automatik / |
| Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I | Getriebe | |
| Felgen | Leichtmetall | Farbe / Farbe | Platinum Grey Metallic / Metallic / 2R, LD7X / Grau |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|-----------|---------------------|------------------------|------|-------------|
| 1 links | 255 / 45 R 19 100 V | Pirelli / Scorpion FSL | S /O | 3 mm |
| rechts | 255 / 45 R 19 100 V | Pirelli / Scorpion FSL | S /O | 3 mm |
| 2 links | 255 / 45 R 19 100 V | Pirelli / Scorpion FSL | S /O | 5 mm |
| rechts | 255 / 45 R 19 100 V | Pirelli / Scorpion FSL | S /O | 5 mm |
| Pannenset | | | | |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---------------------|---|------|-------------|
| 235 / 55 R 18 104 H | Pirelli / W 210 Sottozero II AO FSL | W /O | 6 mm |
| 235 / 55 R 18 104 H | Pirelli / W 210 Sottozero II AO FSL | W /O | 6 mm |
| 235 / 55 R 18 100 H | Continental / WinterContact TS 870 P FR | W /O | 6 mm |
| 235 / 55 R 18 100 H | Continental / WinterContact TS 870 P FR | W /O | 6 mm |

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht, Ablagefach am Dachhimmel, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung (30 Farben), Antriebsart: Allradantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth), Ausstattung R-Line, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel silber lackiert, Batterie 61 Ah, Chrom-Paket 2, Chromleisten an Seitenfenstern, Dachhimmel Stoff, grau, Dachreling silber, Dachspoiler R-Line, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital), Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsleisten vorn (Aluminium) beleuchtet R-Line, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR, Fahrassistent-Paket: Travel Assist und Lane Assist, Fahrassistent-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion), Fahrassistent-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistent-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist), Fahrassistent-System: Fußgängererkennung, Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistent-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fußraumbeleuchtung vorn, Generator 140 A, Gepäckraumboden höhenverstellbar, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten LED, dunkelrot, Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Insassen-Schutzsystem proaktiv, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, höhen-/neigungsverstellbar, LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer, LM-Felgen 8,5x19 (Valencia, Grau-Metallic), Lendenwirbelstützen vorn, Lenkrad heizbar (Leder, R-Line) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Leseleuchten vorn und hinten LED, Leuchtweitenregelung automatisch, Longlife-Service, Matrix-LED-Scheinwerfer (Dynamisches Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht), Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light), Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn, Nebelschlussleuchte, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Pedale Edelstahl, Radioempfang digital (DAB+), Radlaufverbreiterung, Radstand 2789 mm, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn, Seitenairbag vorn und hinten mit Kopf-Airbag-Einheit, Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer, Sitzbezug / Polsterung: Stoff R-Line / Mikrovlies ArtVelours, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Top-Komfortsitze vorn, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage mit Rekuperation, Stoßfänger R-Line, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre

(elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|-------|---|
| 87312 | Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI KAT (DTUA) |
| 14204 | Anhängerkupplung schwenkbar |
| 25824 | Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB) |
| 4313 | Fahrassistenz-Paket Plus |
| 22711 | Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend |
| 4012 | Leder-Paket Vienna und Top-Komfortsitze vorn |
| 11000 | Metallic-Lackierung |
| 24772 | Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion |
| 68802 | Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| 24701 | Sound-System Harman-Kardon |
| 4602 | Top-Paket |
| 39815 | Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View |
| 2398 | Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten |

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 31.10.2024 bei Kilometerstand 89.841

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Laderaum Innenverkleidung, teilweise verschrammt, Gebrauchsspur, (Bild 7)
Tür hinten links, Einstieg verschrammt und eingedellt, Gebrauchsspur, (Bild 8)
Leichter Steinschlag im Frontbereich, Gebrauchsspur, (Bild 9)
Stoßfänger hinten, verschrammt und eingedellt, Gebrauchsspur, (Bild 10)