

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg  
 Besichtigung 20.03.2025

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungssteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die Sommerreifen auf LM-Felgen wurden nachgeliefert und lagen im Fahrzeug.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

- Serviceausdruck

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.07.2023	Letzte Zulassung	20.07.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Fiesta (CE1)(2017->) / Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium X (EURO 6d)	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0JXXGAHJPY8███████████	HSN / TSN	8566 / BUF
DAT Europa-Code®	012851320480014	DAT Marktindex	DE00K 6432
Km-Stand abgelesen	29984	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	999
Leistung (kW)	92	Hubraum (ccm)	Frontantrieb
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	
Getriebe	Schaltgetriebe /	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller) / Farbe	Magnetic-Grau / Metallic / PN4DQ0 / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Proftiefe
1 links	195 / 60 R 15 88 T	Fulda / Kristall Montero 3	W/O	7 mm
rechts	195 / 60 R 15 88 T	Fulda / Kristall Montero 3	W/O	7 mm
2 links	195 / 60 R 15 88 T	Fulda / Kristall Montero 3	W/O	7 mm
rechts	195 / 60 R 15 88 T	Fulda / Kristall Montero 3	W/O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.05.2029			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Proftiefe
205 / 45 R 17 88 V	Continental / EcoContact 6	S/O	6 mm
205 / 45 R 17 88 V	Continental / EcoContact 6	S/O	6 mm
205 / 45 R 17 88 V	Continental / EcoContact 6	S/O	6 mm
205 / 45 R 17 88 V	Continental / EcoContact 6	S/O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstellbar, Batterie 52 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bord-/Verbrauchscomputer, Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert, Dachspoiler Wagenfarbe, Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach), Einparkhilfe hinten, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent, Farbdisplay (6,5 Zoll), Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, Ford SYNC 3, FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten Velours - vorn, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Kältemittel R 1234 YF, Kühlergrill verchromt, LM-Felgen 6,5x16 (10-Speichen), Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchte vorn, Mild-Hybrid 92 kW (Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost), Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß, Mittelkonsole mit Armlehne, Modellpflege, Motoren mit Zahnriemen (Varianten), My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, Otto-Partikelfilter (OPF), Radioempfang digital (DAB), Reifen 195/55 R16 ..T, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsysteem, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehne klappbar, Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sicht-Paket, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Wagenfarbe, Trommelbremse hinten, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
80549	Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost (Mild-Hybrid)
14308	Anhängerkupplung Vorbereitung
4366	Fahrer-Assistenz-Paket
1505	Komfort-Paket
11591	Lackierung Magnetic-Grau Metallic
2400	Winter-Paket
	Räder LM 7Jx17 mit 205/45 R17

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
letzte Wartung: am 04.03.2025 bei Kilometerstand 29.984

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stabantenne beschädigt, erneuern (Bild 6)
2. Motorabdeckung beschädigt, erneuern  
(Bild 7, 8)

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspuren einzustufen.

### Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe Microsteinschläge ohne Beeinträchtigung der Betriebs-, oder Verkehrssicherheit,