

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
24.03.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Fahrzeugart
Typ / Verkaufsbez.

15.03.2022
Personenkraftwagen
Range Rover Velar
(03.2017->) / Range Rover
Velar P400e S (E6d)

Letzte Zulassung
Hersteller
Aufbauart

01.01.2001
Land Rover
Kombi

Türen
Fahrzeug-Ident.-Nr.
DAT Europa-Code®
Km-Stand abgelesen
Energiequelle / Kraftstoff
Leistung (kW)
Schadstoffklasse:

5
SALYA2BY6NA33
017300801080001
54644
Hybr.B/E ext.auf.
221
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,
N1 I

Sitzplätze
HSN / TSN
DAT Marktindex
Nächste HU §29 StVZO
Zylinderanzahl
Hubraum (ccm)
Antriebsart

5
1590 / AJT
DE001 6259
03 / 2025
1997
Allrad

Getriebe
Farbe / Farbe

Automatik /
Schwarz / Metallic / 1AG /

Felgen

Leichtmetall

Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 50 R 20 109 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric SUV AT J LR FP	S / O	8 mm
rechts	255 / 50 R 20 109 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric SUV AT J LR FP	S / O	8 mm
2 links	255 / 50 R 20 109 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric SUV AT J LR FP	S / O	8 mm
rechts	255 / 50 R 20 109 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric SUV AT J LR FP	S / O	8 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.01.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alarmanlage, Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audiosystem: Meridian Sound-System (400 Watt, 11 Lautsprecher, Subwoofer), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte, Blinkleuchten mit Lauflicht, Bluetooth-Schnittstelle, Bordcomputer, Bordmonitor, Bremsscheiben hinten 325 mm, Bremsscheiben vorn 370 mm, Dach Wagenfarbe, Diebstahlschutz-System satellitengestützt (InControl Secure), Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe vorn und hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsleisten (Aluminium), Einstiegsleisten mit Schriftzug, Elektr. Bremskraftverteilung, Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (Adaptive Dynamics), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Adaptiver Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Fahrwerk mit Schraubenfederung, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe Akustikglas, Frontscheibe Verbundglas, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Drive Select (8-Stufen), Handschuhfach abschließbar, Heckleuchten LED, Heckspoiler, InControl Apps, InControl Connect Pro-Paket, InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste), InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps), Infotainment-System: Pivi Pro, Infotainment-System: Touch Pro Duo (10" Touchscreen), Innenausstattung: Dekoreinlagen Cosmic Grey, Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Anodised, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless-Entry, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC), LED-Lichtsignatur, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Ladeleistung HV-Batterie 7 kW (Wechselstrom AC), Laderaumabdeckung, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Mittelarmlehne vorn verstellbar, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 221 kW Si4 TwinTurbo Hybrid, Nebelschlussleuchten (2), Otto-Partikelfilter (GPF), Park-Distance-Control hinten, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2874 mm, Reifen 255/55 R19 ...H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (14-fach, mit Memory), Sitzbezug / Polsterung: Leder, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sprachsteuerung System, Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) mit USB-Anschlüsse (2) in Mittelkonsole, Steckdosen (12V-Anschluß) 2.Reihe (2-fach), Steuer-AV Hybrid, Tagfahrlicht, Terrain-Response-System, Traktionskontrolle, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss), Verteilergetriebe einstufig (Untersetzungsgetriebe), Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
25412	Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll)
50219	LM-Felgen 8,5x20 (7-Doppelspeichen)
70513	Fahrassistenz-System: All-Terrain Progress Control (ATPC)
37598	Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar
14201	Anhängerkupplung (Kugelkopf elektrisch schwenkbar)
3385	Black-Paket Premium
27839	Dachhimmel Morzine in Ebony
16195	Dachreling schwarz
4314	Fahrassistenz-Paket Premium
22609	Frontscheibe wärmeabweisend
25204	Head-up-Display
24906	Home-Link (Garagentoröffner integriert)
1505	Komfort-Paket
73221	Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2)
4011	Leder-Paket, Erweiterte Ausstattung
69066	Lenkrad (Leder, perforiert) mit Multifunktion
51042	LM-Felgen 8,5x20 (7-Doppelspeichen, Gloss Black)
18026	Matrix-LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur
11000	Metallic-Lackierung
18300	Nebelscheinwerfer
19000	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
32527	Sitze vorn elektr. verstellbar (14-fach, mit Memory) inkl. Sitzheizung
28404	Teppich-Fußmatten
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 29.02.2024 bei Kilometerstand 34.620

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlende Teile

1. Gemäß Ausstattungsliste fehlt der 21 Zoll Alufelgensatz