

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg  
 Besichtigung 12.05.2025

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 131 µm bis 303 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel vl 303µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug  
 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.07.2021	Letzte Zulassung	26.07.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Opel
Type / Verkaufsbez.	Corsa F (2019->) / Corsa F	Aufbauart	Limousine
	1.2 Edition (EURO 6d)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUPHMHDM419	HSN / TSN	1889 / ABT
DAT Europa-Code®	016501080200001	DAT Marktindex	DE001 6180
Km-Stand abgelesen	94021	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Leistung (kW)	55
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Schaltgetriebe /
Felgen	nicht vorhanden (nur Reifen)	Farbe	weiss / Uni / G2O
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 H	Michelin / E Primacy	S /O	6 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Michelin / E Primacy	S /O	6 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 H	Michelin / E Primacy	S /O	6 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Michelin / E Primacy	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
185 / 65 R 15 88 T	Pirelli / Cinturato Winter	W /O	6 mm
185 / 65 R 15 88 T	Pirelli / Cinturato Winter	W /O	6 mm
185 / 65 R 15 88 T	Pirelli / Cinturato Winter	W /O	5 mm
185 / 65 R 15 88 T	Pirelli / Cinturato Winter	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl mit Radzierblende

## Serienausstattung

Serie: 4 Lautsprecher, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Bordcomputer, Bremsassistent, Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrwerk Kennlinie 2, Farbdisplay (3,5 Zoll), Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz, Generator 120 A, Gepäckraumbeleuchtung (LED), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 5-Gang, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, Kraftstofftank 40 Ltr., Kältemittel R 1234 YF, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leseleuchten vorn (2), Motor 1,2 Ltr. - 55 kW, Motor 1,2 Ltr. - 55 kW KAT (EB2FAD / EU63), Nebelschlussleuchte, Reifen 185/65 R15 ..T, Reifen-Reparaturkit, Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Stahlfelgen 6x15, Start/Stop-Anlage, Steuer-AV Opel, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Trommelbremse hinten (203 mm x 38 mm), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Wartung: normale Einsatzbedingungen

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
40803	Feststellbremse elektrisch
44103	Stahlfelgen 6,5x16
24240	Audiosystem Multimedia
69017	Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
39811	Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
29500	Sitzheizung vorn
11204	Sonderlackierung Brillant

---

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:           vollständig  
letzte Wartung:             am 31.10.2024 bei Kilometerstand 93.853

---

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.