

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg  
Besichtigung 15.05.2025

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 126 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                     |   |                            |   |
|---------------------|---|----------------------------|---|
| Erstzulassung       | 28.04.2022  | Letzte Zulassung           | 28.04.2022                              |
| Fahrzeugart         | Personenkraftwagen  | Hersteller                 | Hyundai                                 |
| Typ / Verkaufsbez.  | i30 cw (PD)(01.2017->) /<br>i30 1.0 T-GDI Ed. 30+<br>(EURO 6d)(OPF) | Aufbauart                  | Kombi                                   |
| Türen               | 5   | Sitzplätze                 | 5                                       |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | TMAH381BGNJ11   | HSN / TSN                  | 1349 / AER                              |
| DAT Europa-Code®    | 013450520170001   | DAT Marktindex             | DE001 6277                              |
| Km-Stand abgelesen  | 69678   | Energiequelle / Kraftstoff | Benzin                                  |
| Zylinderanzahl      | /   | Leistung (kW)              | 88                                      |
| Hubraum (ccm)       | 998   | Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,<br>N1 I         |
| Antriebsart         | Frontantrieb  | Getriebe                   | Automatik /                             |
| Felgen              | Leichtmetall  | Farbe / Farbe              | Polar White / SOL / Uni /<br>PYW / Weiß |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                 | Hersteller/Typ       | Art   | Profiltiefe |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 225 / 45 R 17 91 W                | Michelin / Primacy 4 | S / O | 5 mm        |
| rechts    | 225 / 45 R 17 91 W                | Michelin / Primacy 4 | S / O | 5 mm        |
| 2 links   | 225 / 45 R 17 91 W                | Michelin / Primacy 4 | S / O | 4.5 mm      |
| rechts    | 225 / 45 R 17 91 W                | Michelin / Primacy 4 | S / O | 4 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 05 / 2027 |                      |       |             |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung


Serie: 6 Lautsprecher, Abbiegelicht, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Außenspiegel schwarz glänzend, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachspoiler, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Exterieurumfänge lackiert, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Frontscheibe wärmedämmend, Funktions-Paket, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kombi-Paket, Komfort-Paket, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill schwarz (glanzlackiert), LED-Paket, LM-Felgen 7x17, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Leseleuchte, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Modellpflege, Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGDI KAT, Motorhaubenisolierung, Navigations-Paket, Nebelscheinwerfer, Otto-Partikelfilter (OPF), Radioempfang digital (DAB+), Reifen 225/45 R17 ..W, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sondermodell Edition 30+, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
 letzte Wartung: am 20.09.2024 bei Kilometerstand 61.339

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. HU/ AU, erneuern

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten Lackierung, Ladekante zerkratzt, Gebrauchsspur  
Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur