

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung 10.06.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 300 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorne links, Tür hinten links, Kotflügel vorne links, Motorhaube, Kotflügel vorne rechts und Tür vorne rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt. Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.12.2021	Letzte Zulassung	08.12.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Land Rover
Typ / Verkaufsbez.	Range Rover Velar (03.2017->) / Range Rover Velar P400e R-Dynamic (E6d)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	SALYA2BY8MA31
HSN / TSN	1590 / AJT	DAT Europa-Code®	017300801240001
DAT Marktindex	DE001 6171	Km-Stand abgelesen	89117

Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	221
Hubraum (ccm)	1997	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Grau / Metallic / 2-Schicht / 1DF / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 50 R 20 109 V	Yokohama / Geolandar CV 4S G061 RPB	A / O	6 mm
rechts	255 / 50 R 20 109 V	Yokohama / Geolandar CV 4S G061 RPB	A / O	6 mm
2 links	255 / 50 R 20 109 V	Yokohama / Geolandar CV 4S G061 RPB	A / O	7 mm
rechts	255 / 50 R 20 109 V	Yokohama / Geolandar CV 4S G061 RPB	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04 / 2025			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audiosystem: Sound-System (180 Watt, 8 Lautsprecher), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte, Bluetooth-Schnittstelle, Bordcomputer, Bordmonitor, Bremsscheiben hinten 325 mm, Bremsscheiben vorn 370 mm, Dach Wagenfarbe, Dachhimmel Morzine in Ebony, Dachhimmel Sonderfarbe Ebony, Diebstahlschutz-System satellitengestützt (InControl Secure), Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe vorn und hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsleisten (Aluminium), Elektr. Bremskraftverteilung, Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (Adaptive Dynamics), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenz-System: Tiefenmessung bei Wasserdurchfahrten (Wade Sensing), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition), Fahrwerk mit Schraubenfederung, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe Akustikglas, Frontscheibe Verbundglas, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Drive Select (8-Stufen), Heckleuchten LED, Heckspoiler, InControl Apps, InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste), Infotainment-System: Pivi Pro, Infotainment-System: Touch Pro Duo (10" Touchscreen), Innenausstattung: Dekoreinlagen Shadow Aluminium, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless-Entry, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Laderaumabdeckung, Lenkrad (Leder, perforiert) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Mittelarmlehne vorn verstellbar, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 221 kW Si4 TwinTurbo Hybrid, Nebelschlussleuchten (2), Otto-Partikelfilter (GPF), Park-Distance-Control hinten, Parkbremse elektrisch, Pedale Edelstahl-Design, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2874 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitzbezug / Polsterung: Luxtec / Velours, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sprachsteuerung System, Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) mit USB-Anschlüsse (2) in Mittelkonsole, Steckdosen (12V-Anschluß) 2.Reihe (2-fach), Steuer-AV Ausstattung Dynamic, Steuer-AV Hybrid, Surround-Kamerasystem, Tagfahrlicht, Terrain-Response-System, Traktionskontrolle, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss), Verteilergetriebe einstufig (Untersetzungsgetriebe), Wankneigungskontrolle (Roll

Stability Control, RSC)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
35526	Activity Key
26083	Armaturentafel verchromt
16195	Dachreling schwarz
3949	Design-Paket Black
38023	Diebstahlschutz-System satellitengestützt (Secure pro)
33020	Fernentriegelung Rücksitze
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
35604	Heckklappe-/Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
29121	Ionisator zur Luftreinigung
73221	Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2)
51042	LM-Felgen 8,5x20 (7-Doppelspeichen, Gloss Black)
11000	Metallic-Lackierung
16708	Panorama-Schiebedach elektrisch
32595	Sitze vorn mechan. verstellbar und heizbar (8-fach)
2297	Technology-Paket
28404	Teppich-Fußmatten
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
2400	Winter-Paket
77685	Auspuffendrohre Narvik Black

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 14.10.2024 bei Kilometerstand 66.780

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Füllflasche 04/25 fällig, erneuern (Bild 7)
2. Abdichtung Motorraum gerissen, erneuern (Bild 6)