

# Vermarktungsbericht

## Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg  
 Besichtigung 11.02.2026

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.04.2023	Letzte Zulassung	05.04.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	Sportage (NQ5)(2021->) / Sportage 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Spirit 4WD (6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YPV81HDPL06	HSN / TSN	2234 / ABF
DAT Europa-Code®	014250310300001	DAT Marktindex	DE001 6385
Km-Stand abgelesen	82310	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller) / Farbe	Zilinaschwarz / Metallic /		

2-Schicht / 1K / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 103 W	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A FSL	A / O	6 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 W	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A FSL	A / O	6 mm
2 links	235 / 50 R 19 103 W	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A FSL	A / O	6 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 W	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A FSL	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2028			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Anzeige für Reifendruck im Display, Anzeigenelemente Supervision Digital 12,3 Zoll, Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display), Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Coming-Home-Lichtfunktion (Dynamisches Welcome Light), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachhimmel grau, Dachkonsole mit Leseleuchten, Dachreling, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektromotor 67 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Stauassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrmoduswähler, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterzierleisten verchromt, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe geräuschkämmend, Fußmatten, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - (6-Stufen), Heckklappenöffnung elektr., Heckleuchten LED, Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, Kühlergrill Klavierlack, LM-Felgen 7,5x19, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn, Mittelkonsole Klavierlack-Optik, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Nebelscheinwerfer LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2680 mm, Reifen 235/50 R19 ..V, Reifen-Reparaturset, Rückfahrkamera, Rücksitz klappbar (40:20:40), Rücksitzlehnen neigungsverstellbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Servolenkung elektronisch gesteuert, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach), Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss Mittelkonsole, Unterfahrschutz hinten, Unterfahrschutz vorn, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

---

### Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
83717	Motor 1,6 Ltr. - 132 kW Turbo Plug-in Hybrid
4219	Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus
11000	Metallic-Lackierung

---

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:                   vollständig  
letzte Wartung:                    am 12.09.2025 bei Kilometerstand 68.812

---

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

#### Bezeichnung des Schadens

Heckklappenverkleidung zerkratzt,  
Tür hinten links zerkratzt,  
Kotflügel vorne rechts zerkratzt,  
Seitenwand rechts zerkratzt,  
Stoßfänger hinten zerkratzt,  
Seitenwand links zerkratzt,