

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung 23.06.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 180 µm bis 370 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten links 370µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen (*kein*) merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.06.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	S-MAX (CDR)(2015->) / S-Max 2.5 Duratec (FHEV) Hybrid ST-Line (EURO 6d)
Aufbauart	Van	Türen	5
Sitzplätze	7	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0JXXWPCHPD5
HSN / TSN	8566 / BVI	DAT Europa-Code®	012851750170002
DAT Marktindex	DE002 6401	Km-Stand abgelesen	35743
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	2488	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Frost-Weiß / Uni / PN3GZ0 / Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 18 101 Y	Michelin / Primacy 4 VOL	S / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 18 101 Y	Michelin / Primacy 4 VOL	S / O	5 mm
2 links	235 / 50 R 18 101 Y	Michelin / Primacy 4 VOL	S / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 18 101 Y	Michelin / Primacy 4 VOL	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem), Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen), Auspuffblende (Chrom), Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenleuchte im Außenspiegel, Body-Styling-Paket, Bordcomputer, Dachreling schwarz, Dachspoiler Wagenfarbe, Doppelendrohr Auspuffanlage, Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektromotor 98 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor, Farbdisplay (4,2 Zoll), Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, Frontscheibe Verbundglas, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik stufenlos - ECVT, Heckleuchten LED, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-System, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kühlergrill verchromt, LM-Felgen 7,5x18 (10-Speichen), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchten im Fond, Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß, Modellpflege, Motor 2,5 Ltr. - 110 kW Hybrid, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Power KeyFree-Startfunktion, Raucher-Paket, Reifen 235/50 R18 ...Y, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Servolenkung elektrisch, Sport-Fahrwerk, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose 230V, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
2716	Business-Paket 2
39203	Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
34795	Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
30236	Sitzbezug / Polsterung: Leder Premium
11286	Sonderlackierung Frost-Weiß

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 26.02.2026 bei Kilometerstand 33.978

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Kotflügel links, eingedellt, (Bild 11)
Tür vorne links, verschrammt, (Bild 12)
Stoßfänger hinten, verschrammt, (Bild 13)
Stoßfänger vorne, Steinschlag, (Bild 14)