

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
30.06.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 520 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Motorhaube 380 µm

Seitenwand rechts 520 µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.04.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	3 Touring (G21N)(07.2022->) / 3er - 320 d Mild Hybrid (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA21FZ040FP9
HSN / TSN	0005 / CZD	DAT Europa-Code®	011301480650002
DAT Marktindex	DE001 6403	Km-Stand abgelesen	45020
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	140
Hubraum (ccm)	1995	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	ALPINWEISS III / Uni / 300 / Weiß		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S / O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S / O	5 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S / O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S / O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Ausstattungs-Paket: Connected Professional, Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW Live Cockpit Plus, Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling Hochglanz Shadow-Line, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang, Dynamische Traction Control (DTC), Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenten-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung), Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter, Fernentriegelung Heckklappe, Fußraumbeleuchtung vorn, Generator 180 A, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen), Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten klappbar, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 7,5x17 (V-Speiche 778), Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel), Modellpflege, Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Mild-Hybrid Diesel (B47), Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse elektrisch, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hevelius, Spiegel-Paket, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Vlies-Batterie 70 Ah (AGM), Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 25000 Km / 24 Monate, Widescreen Display, Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
11006	Alpinweiß-Lackierung (Uni)
37603	Ambiente-Beleuchtung
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
42930	Fahrassistenten-System: Driving Assistant
789	Fzg. ohne Modell-Schriftzug
26714	Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
3409	Innovations-Paket
3534	Parkassistent-Paket
32700	Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
29500	Sitzheizung vorn
27408	Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
22101	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 09.04.2026 bei Kilometerstand 42.412

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Innenraum, Verkleidungen und Sitze,
Gebrauchsspuren,