DEKRA-Nr: 0357 / 057262 / 2025 / B079462003010 vom 02.07.2025

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	02.07.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.04.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Audi	Typ / Verkaufsbez.	Q5 (FYG)(06.2020->) / Q5 50 3.0 TDI quattro basis (EURO 6d)
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZFY0N206[redacted]	HSN / TSN	0588 / BXH
DAT €uropa-Code®	010602340250001	DAT Marktindex	DE001 6261
Km-Stand abgelesen	111069	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	210
Hubraum (ccm)	2967	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Ibisweiß / Uni / T9, LY9C / Weiß
Polster / Farbe	Mikrofaser Dinamica/Leder-Kombination / schwarz-schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 17 104 W	Michelin / Latitude Sport 3 AO	S /O	6 mm
rechts	235 / 65 R 17 104 W	Michelin / Latitude Sport 3 AO	S /O	6 mm
2 links	235 / 65 R 17 104 W	Michelin / Latitude Sport 3 AO	S /O	6 mm
rechts	235 / 65 R 17 104 W	Michelin / Latitude Sport 3 AO	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Allradkupplung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audi Drive Select, Audi connect (Notruf- und Assistance-System), Außenspiegel Wagenfarbe, Batterie 68 Ah, Bordspannung 48V Technologie, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (318 mm x 30 mm), Dachhimmel Stoff, Dachkantenspoiler, Dachreling schwarz, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City), Fensterzierleisten schwarz, Frontscheibe Akustikglas, Funkschlüssel, Fußmatten Velours, Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen), Getränkehalter, Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz matt, Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik, Kofferraumbelag, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kraftstofftank: 65 Ltr., LM-Felgen 8x17 (10-Speichen), Ladekantenschutz, Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Luftzusatzheizung elektrisch, Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI), Mild-Hybrid-Technologie, Modellpflege, Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI Mild-Hybrid (DMGA), Nichtraucher-Paket, Parkbremse elektro-mechanisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2819 mm, Reifen 235/65 R17 ...W, Reifen-Reparaturkit, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektro-mechanisch, Sonderlackierung Ibis-Weiß, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Ausführung: Basis, Tagfahrlicht LED, Universal-Schnittstelle Bluetooth, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
4314	Assistenz-Paket Tour
25047	Audi connect (Internetbasierende Dienste)
15308	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
24824	Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Audi Phone Box light
25798	Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
25809	Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
42008	Fahrwerk (adaptive air suspension)
77551	Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
25204	Head-up-Display
37901	Innenspiegel mit Abblendautomatik
37604	Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
34710	Kopfstützen variabel verstellbar
33401	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
69011	Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
18023	Matrix-LED-Scheinwerfer
27210	Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
25713	Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
16711	Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
26906	Seitenairbag hinten
30320	Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser / Leder Kombination
32809	Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
29500	Sitzheizung vorn

24703 Sound-System DSP / Audi Sound-System
31901 Sportsitze vorn
29306 Standheizung
25043 USB-Schnittstelle für Fondpassagiere

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 22.07.2024 bei Kilometerstand 86.978

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links, eingedellt, (Bild 7)
Stoßfänger vorne, Steinschlag und verschrammt, (Bild 8, 9)

Fehlende Teile

1. HU Bericht