DEKRA-Nr: 0309 / 030647 / 2024 / B082822000076 vom 05.09.2024

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	21.08.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 149 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.11.2021	Letzte Zulassung	12.11.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Polestar
Typ / Verkaufsbez.	2 (05.2020->) / Polestar2 Long Range Single Motor Elektro 78kWh	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	LPSVSEGEKNL04[redacted]	HSN / TSN	2219 / AAB
DAT €uropa-Code®	016950900100001	DAT Marktindex	DE001 6198
Km-Stand abgelesen	55008	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2024
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	80	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Antriebsart	Frontantrieb		
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Schwarz / Uni / 01900 / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	245 / 45 R 19 102 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
	rechts	245 / 45 R 19 102 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
2	links	245 / 45 R 19 102 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
	rechts	245 / 45 R 19 102 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
	Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Adaptive Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Alarmanlage, Anhängerkupplung Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS) mit Traktionskontrolle (TCS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem Polestar High Performance, Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bordcomputer, Dachhimmel Anthrazit, Digital Key, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display, Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC), Elektromotor 170 kW (cont. 80 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Connected Safety, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Frontstaufach (Kofferraum, vorn), Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube, Fußmatten Textil, Fußraumbeleuchtung vorn, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 78 kWh (Lithium-Ionen), Innenausstattung: Dekoreinlagen Echtholz Black Ash, Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Entry, Kindersicherung elektr. betätigt, Klimaautomatik 2-Zonen, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert), Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten, Kühlergrill lackiert, LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 9x19 (5-V Spoke, Diamond Cut / Black), Ladekabel (4,5 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2), Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Long Range Single, Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal), Parkbremse elektrisch, Progressivlenkung, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 245/45 R19 ...W, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), Schalt-/Wählhebelgriff schwarz glänzend, Scheibenwischer mit Regensensor, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Sensor Scheibenbeschlagerkennung, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Google Services, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sicherheitsgurte schwarz, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sprachsteuerungs-System, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, Touchscreen-Farbdisplay (11,15 Zoll) in Mittelkonsole, USB-Anschlüsse (2) im Fond, USB-Schnittstelle vorn (2-fach), Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Warndreieck, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4424	Pilot-Paket
3808	Plus-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 25.04.2023 bei Kilometerstand 32.686

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlende Teile

1. 1x Fahrzeugschlüssel

Bild 1 : Diagonal von vorn

Bild 2 : Diagonal von hinten

Bild 3 : Tacho mit KM Stand

Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Wartungsnachweise