DEKRA-Nr: 0312 / 027588 / 2025 / B080042000346 vom 24.01.2025

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	23.01.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 350 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenteil hinten rechts
- Tür hinten links
- Tür vorne links
- Kotflügel vorne links
- Motorhaube

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.01.2022	Letzte Zulassung	01.01.2007
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Mustang Mach-E (2020->) / Mustang MACH-E AWD	Aufbauart	Kombi

	(Extended Range)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0TK3SU0MMA3[redacted]	HSN / TSN	8566 / BVF
DAT €uropa-Code®	012851710050002	DAT Marktindex	DE002 6190
Km-Stand abgelesen	109641	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	124	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Antriebsart	Allrad	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Carbonized Gray/Asher Gray / PN4JA0 / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 19 103 H	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	4 mm
rechts	225 / 55 R 19 103 H	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	4 mm
2 links	225 / 55 R 19 103 H	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	7 mm
rechts	225 / 55 R 19 103 H	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10.04.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS), Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED), Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anhängerkupplung Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 4 und Touchscreen-Farbdisplay), Ausstattungs-Paket: Ford Co-Pilot 360, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel schwarz, Dachhimmel Stoff, dunkel, Diebstahl-Warnanlage, Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach), Einstiegsleisten vorn (Edelstahl-Design), Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 258 kW (cont. 124 kW, Dual-Elektromotor), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik), Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist), Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, Ford SYNC 4A, FordPass Connect inkl. eCall, Frontscheibe heizbar, Fußmatten Velours, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 99 kWh brutto / 91 netto, Heckleuchten LED, Heckspoiler, Induktionsladeschale für mobile Endgeräte, Innenausstattung: Carbon-Dekor, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-System, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kombiinstrument Digitalanzeige 10,2 Zoll, Komfortsitze vorn, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, LM-Felgen 7x19 (5-Speichen, Y-Design), Lackierung Iridium Schwarz Mica, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Leseleuchten im Fond, Matrix-LED-Scheinwerfer, Mittelarmlehne hinten, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Parkpilotsystem vorn und hinten, Pedale Aluminium, Radstand 2984 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung elektrisch, Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder perforiert mit Ziernähte, Sitze vorn elektr. verstellbar (8-fach, mit Memory), Sitzheizung vorn, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Spezialausführung, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, USB-Anschluss, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), WLAN-Hotspot, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
11671	Lackierung Carbonized-Grau Metallic
2335	Technologie-Paket 1

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 03.01.2025 bei Kilometerstand 109.635

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Sitz vorne links Sitzbezug, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 8)
Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 7)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 6)