

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
 Besichtigung 16.05.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.04.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Land Rover	Typ / Verkaufsbez.	Discovery Sport (02.2015->) / Discovery Sport 1,5 P300e Hybrid SE Hybrid AWD (EU
Aufbauart	Geländewagen	Fahrzeug-Ident.-Nr.	SALCA2BT4PH91 [REDACTED]
HSN / TSN	1590 / AJJ	DAT Europa-Code®	017300650420001
DAT Marktindex	DE001 6278	Km-Stand abgelesen	81814
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	147	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Getriebe	Automatik /
Felgen	N1 I Leichtmetall	Farbe / Farbe	Fuji White / Uni / 1AA / Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 20	Pirelli /	S / O	5 mm
	104 W Freitext	Scorpion Zero All Season J LR FSL		
rechts	235 / 50 R 20	Pirelli /	S / O	5 mm
	104 W Freitext	Scorpion Zero All Season J LR FSL		
2 links	235 / 50 R 20	Pirelli /	S / O	5 mm
	104 W Freitext	Scorpion Zero All Season J LR FSL		
rechts	235 / 50 R 20	Pirelli /	S / O	5 mm
	104 W Freitext	Scorpion Zero All Season J LR FSL		
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Navigationssystem, Audiosystem: Land Rover Sound-System (190 Watt, 10 Lautsprecher), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Ablendautomatik und Umfeldleuchte, Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Blinkleuchten mit Laufflicht vorn, Dachhimmel Morzine in Light Oyster, Dachhimmel Sonderfarbe Light Oyster, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe vorn und hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 80 kW (Hybridantrieb), Fahrassistenten-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring), Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenten-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System), Fahrassistenten-System: Fernlichtregulierung (Light Assist), Fahrassistenten-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel, Fahrassistenten-System: Kollisionswarnsystem Heck (Rückfahr-Assistent / Querverkehrs-Assistent), Fahrassistenten-System: Kollisionswarnsystem hinten, Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenten-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenten-System: Tiefenmessung bei Wasserdurchfahrten (Wade Sensing), Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung mit Adaptiver Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Fahrwerk mit Schraubenfederung, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger, Gepäck-/Laderaumleuchte, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - (8-Stufen), Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert), Heckscheibe heizbar, Heckschürze Einfassung Narvik Black, Hybrid 227 kW (Motor 1,5 Ltr. - 147 kW Turbo), Infotainment mit Touchscreen, Infotainment-System: Pivi Pro, Ingenium Motor, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Instrumentenanzeige analog, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstütze hinten mitte, Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Laderaumabdeckung, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lufteinlassblende Dark Atlas Finish, Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 147 kW Turbo Hybrid, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC), Multifunktions-Touchscreen, Park-Distance-Control hinten, Park-Distance-Control vorn, Parkbremse elektrisch, Radstand 2741 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitze geteilt / klappbar, Rücksitze verschiebbar und Lehne verstellbar, SCR-System (AdBlue-Technologie), SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer H4, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer LED mit LED-Signatur, Seitenairbag vorn, Service-System: Amazon Alexa, Servolenkung elektro-mechanisch, Smartphone-Paket, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende links mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet), Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) mit USB-Anschlüsse (2) in Mittelkonsole, Steuer-AV Ausstattung SE, Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option), Terrain-Response-System, Terrain-Response-System 2, Touchscreen-Farbdisplay (10,2 Zoll), Traktionskontrolle, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss in Mittelkonsole, Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/

AUX-Anschluss), Unterfahrschutz (silber dunkel), Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC), Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
24052	Radioempfang digital (DAB+)
38022	Diebstahlschutz-System satellitengestützt (InControl Secure)
42907	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
50146	LM-Felgen 8x20 (5-Doppelspeichen, Gloss Sparkle Silver, Style 5076)
70513	Fahrassistenz-System: All-Terrain Progress Control (ATPC)
11408	Dach Kontrastfarbe
39003	Getränkehalter vorn
24773	Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
33525	Rücksitze teilbar (40:20:40) mit Armlehne
32527	Sitze vorn elektr. verstellbar (14-fach, mit Memory) inkl. Sitzheizung
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 01.10.2024 bei Kilometerstand 65.525

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne, Spoilerkante lose, befestigen, (Bild 7, 8, 9)

Fehlende Teile

1. HU Bericht