

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
 Besichtigung 19.01.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 200 µm bis 350 µm festgestellt.

Das Fahrzeug weist rundum eine erhöhte Lackstärke auf

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.11.2020	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen	Typ / Verkaufsbez.	Tiguan Allspace (BW2)(08.2017->2021) / Tiguan Allspace 2.0 TSI Highline 4M OPF (6d-T) 5
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZ5NZLM17 [REDACTED]	HSN / TSN	0603 / BZN
DAT Europa-Code®	019051320240006	DAT Marktindex	DE00E 6084
Km-Stand abgelesen	91279	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	1984
Leistung (kW)	162	Hubraum (ccm)	Automatik /
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M,Getriebe		
Felgen	N1 I Leichtmetall	Farbe / Farbe	Pyrite Silver Metallic / Metallic / K2, LB7S / Silber

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 18 100 V	Hankook / Ventus Prime3 X K125A VW FSL	S /O	5 mm
	rechts	235 / 55 R 18 100 V Hankook / Ventus Prime3 X K125A VW FSL	S /O	5 mm
2 links	235 / 55 R 18 100 V	Hankook / Ventus Prime3 X K125A VW FSL	S /O	5 mm
	rechts	235 / 55 R 18 100 V Hankook / Ventus Prime3 X K125A VW FSL	S /O	5 mm

Pannenset

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 65 R 17 99 H	Pirelli / Scorpion Winter FSL	W /O	6 mm
215 / 65 R 17 99 H	Pirelli / Scorpion Winter FSL	W /O	6 mm
215 / 65 R 17 99 H	Bridgestone / Blizzak LM-001	W /O	6 mm
215 / 65 R 17 99 H	Bridgestone / Blizzak LM-001	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Frontklappe, Ambiente-Paket, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth), Ausstattungs-Paket: Easy Open, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel silber lackiert, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon, Bremsassistent, Business-Paket, Chrom-Paket (1), Chromeinfassung Lichtschalter, Chromleisten an Seitenfenstern, Dachreling silber, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Doppeltonhorn, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC), Fahrassistenten-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h), Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenten-System: Stop&Go-Funktion für Autom. Distanzregelung, Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe Verbundglas getönt, Fußmatten Textil, Fußraumbeleuchtung vorn, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, Gepäckraumboden höhenverstellbar, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach abschließbar und beleuchtet, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckleuchten LED, abgedunkelt, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Insassen-Schutzsystem proaktiv, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Klappstische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert), Kopfstützen hinten (3-fach), LM-Felgen, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn und hinten LED, Leuchtweitenregelung automatisch, Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Motor 2,0 Ltr. - 162 kW TSI, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay), Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod), Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radstand 2787 mm, Rücksitz geteilt / klappbar,

Rücksitzlehnen mit Fernriegelung umklappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht, Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn, Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Top-Komfortsitze vorn, Sitzlehne vorn rechts umklappbar, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Spiegel-Paket, Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen Chrom matt, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre (elektronisch), Winter-Paket, Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14204	Anhängerkupplung schwenkbar
2751	Business-Paket Premium mit Navigation
4313	Fahrassistenz-Paket Plus
25784	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
11000	Metallic-Lackierung
24772	Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
25817	Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
31975	Sitze vorn ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion)
29312	Standheizung mit Standlüftung
4602	Top-Paket
2398	Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 28.03.2023 bei Kilometerstand 70.863

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne, Steinschlag,




Bild 1 : Wartungsnachweise



Bild 2 : Tacho mit KM Stand




Bild 3 : Diagonal von vorn



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Diagonal von hinten