

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg  
Besichtigung 05.01.2024

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.11.2020	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen	Typ / Verkaufsbez.	Passat Variant (CB5)(03.2019->) / Passat Variant 2.0 TDI Business (EURO 6d-TEMP)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ3CZME00	HSN / TSN	0603 / BQS
DAT Europa-Code®	019051450110005	DAT Marktindex	DE004 6089
Km-Stand abgelesen	99826	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1968	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Reflexsilber Metallic / Metallic / 8E, LA7W / Silber

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 16 95 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
	rechts	215 / 60 R 16 95 V	Continental / EcoContact 6	S /O
2 links	215 / 60 R 16 95 V	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm
	rechts	215 / 60 R 16 95 V	Continental / EcoContact 6	S /O

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 60 R 16 95 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 FSL	W /O	6 mm
215 / 60 R 16 95 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 FSL	W /O	6 mm
215 / 60 R 16 95 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	7 mm
215 / 60 R 16 95 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl mit Radzierblende

## Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Antennen-Diversity, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattung Comfortline / Life / Business, Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht Plus, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel lackiert, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Chrom-Paket (1), Chromleisten an Seitenfenstern, Dachhimmel Stoff, grau, Doppeltonhorn, Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsleuchten in den Türen LED, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch, Fahrassistenten-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernriegelung Heckklappe, Frontscheibe Verbundglas getönt, Fußmatten Textil, Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar, Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Getränkehalter vorn mit Abdeckung, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross Hatch, Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend, Insassen-Schutzsystem proaktiv, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Keyless-Start, Kindersicherung im Fahrgastraum, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), LM-Felgen, Ladekantenschutz (Kunststoff), Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Mobile Online Dienste We Connect, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay), Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radioempfang digital (DAB+), Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung, Rücksitzlehnen mit Fernriegelung umklappbar, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Weave, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Komfortsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Fond, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Wagenfarbe, Chromleiste vorn im Gitter, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türschutzleisten unten in Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperrung (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14204	Anhängerkupplung schwenkbar
25822	Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
2751	Business-Paket Premium mit Navigation
16207	Dachreling silber
18680	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
35604	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
18039	Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
11000	Metallic-Lackierung
25058	Mobile Online Dienste We Connect Plus
4408	Raucher-Paket
68703	Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
27408	Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
24628	Sound-System DYNAUDIO
2600	Spiegel-Paket
24709	Sprachsteuerungs-System
16208	Tragstäbe für Dachreling eloxiert
28201	Wendematte Gepäckraum
718	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
letzte Wartung: am 25.08.2023 bei Kilometerstand 94.291

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

### Bezeichnung des Schadens

Tür vorne rechts, eingedellt, (Bild 6)

## Fehlende Teile

1. HU Bericht



Bild 1 : Diagonal von vorn  
Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten  
Diagonale hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand  
Kombiinstrument



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür  
Innenraum




Bild 5 :      Wartungsnachweise  
                  Wartungsnachweis



Bild 6 :      Tür vorne rechts, eingedellt