

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH, Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung 06.09.2023

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- *Der Schweller rechts wurde lackiert.*

Das Autohaus Werner Fiegl Weißenburg unterschreibt grundsätzlich kein Rücknahmeprotokoll.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.09.2020	Letzte Zulassung	11.09.2020
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Type / Verkaufsbez.	Galaxy (CDR)(2015->) / Galaxy 2.0 EcoBlue Titanium AWD Start/Stopp (EURO	Aufbauart	Van
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0KXXWPCKLD2
HSN / TSN	8566 / BQS	DAT Europa-Code®	012851770110004
DAT Marktindex	DE006 6080	Km-Stand abgelesen	84993
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2023	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	/ Reihenmotor	Leistung (kW)	140
Hubraum (ccm)	1995	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Farbe / Farbe	Chroma-Blau Metallic / Metallic / PN4FT0 / Blau
Felgen	Leichtmetall		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 17 103 V	Continental / EcoContact 5	S / O	3 mm
rechts	235 / 55 R 17 103 V	Continental / EcoContact 5	S / O	3 mm
2 links	235 / 55 R 17 103 V	Continental / EcoContact 5	S / O	3 mm
rechts	235 / 55 R 17 103 V	Continental / EcoContact 5	S / O	3 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem), 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen, klappbar (Easy FoldFlatSystem, FFS), Aktive Geräuschkompensation, Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenleuchte im Außenspiegel, Bordcomputer, Dachreling (Aluminium), Doppelendrohr Auspuffanlage, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor, Farbdisplay (10,1 Zoll), Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz), FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten Premium, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung elektrisch, Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert, Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, LM-Felgen, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Leseleuchten im Fond, Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 140 kW EcoBlue KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer LED, Parkbremse elektrisch, Power KeyFree-Startfunktion, Raucher-Paket, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Seitenairbag 2.Sitzreihe, Servolenkung elektrisch, Sitze vorn verstellbar (4-fach), Sportsitze vorn, Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links, Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose 230V, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
11000	Metallic-Lackierung
34582	Entfall 3.Sitzreihe
38004	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
2723	Business-Paket 3
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 18.11.2022 bei Kilometerstand 63.365

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Wartungsnachweise