

DEKRA-Nr: 0637 / 030647 / 2024 / B069706001562 vom 04.05.2024

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Besichtigung ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg

04.05.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß "faire Fahrzeugbewertung" als "nicht akzeptierter Zustand" einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 120 µm festgestellt.

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Hersteller

Aufbauart
Fahrzeug-Ident.-Nr.
DAT €uropa-Code®
Km-Stand abgelesen
Energiequelle / Kraftstoff
Leistung (kW)
Getriebe
Farbe / Farbe

16.10.2020 Ford

Geländewagen WF0JXXWPCJLL4 012851750240011 101925 Diesel 140 Automatik / Grau / Metallic / PN4HS0 / Grau Fahrzeugart Typ / Verkaufsbez.

Türen
HSN / TSN
DAT Marktindex
Nächste HU §29 StVZO
Zylinderanzahl
Hubraum (ccm)
Felgen

Personenkraftwagen S-MAX (CDR)(2015->) / S-Max 2.0 EcoBlue Vignale Start/Stopp (EURO 6d-TEM

5 8566 / BQR DE00A 6092 10 / 2025

1995 Leichtmetall

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.



DEKRA-Nr: 0637 / 030647 / 2024 / B069706001562 vom 04.05.2024

D # Jan	/ D - ! f
Kader	/ Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links rechts 2 links rechts Pannenset	235 / 50 R 18 101 Y 235 / 50 R 18 101 Y 235 / 50 R 18 101 Y 235 / 50 R 18 101 Y	Continental / PremiumContact 6 FR Continental / PremiumContact 6 FR Continental / PremiumContact 6 FR Continental / PremiumContact 6 FR	S /O S /O S /O S /O	5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 17 103 V	Continental / WinterContact TS 850 P	W /O	6 mm
235 / 55 R 17 103 V	Continental / WinterContact TS 850 P	W /O	6 mm
235 / 55 R 17 103 V	Bridgestone / Blizzak LM-32	W /O	6 mm
235 / 55 R 17 103 V	Bridgestone / Blizzak LM-32	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem), Aktive Geräuschkompensation, Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel Wagenfarbe, Batterie 75 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenleuchte im Außenspiegel, Bordcomputer, Dachreling (Aluminium), Doppelendrohr Auspuffanlage, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent, Farbdisplay für Bordcomputer (10 Zoll), Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz), Frontscheibe Verbundglas, Fußmatten Premium, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen), Heckleuchten LED, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-System, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kühlergrill verchromt, Kühlerjalousie, regelbar, LM-Felgen 7,5x18 (10x2-Speichen, Premium-Lackierung), Lackierung Iridium Schwarz Mica, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchten im Fond, Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 140 kW EcoBlue KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer LED, Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Power KeyFree-Startfunktion, Raucher-Paket, Reifen 235/50 R18 ... Y, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Seitenschweller Wagenfarbe, Servolenkung elektrisch, Sitzbezug / Polsterung: Leder Premium, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose 230V, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14308	Anhängerkupplung Vorbereitung
2723	Business-Paket 3
38004	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
27607	Gepäcksicherungsnetz
39203	Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
34795	Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
19000	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)



DEKRA-Nr: 0637 / 030647 / 2024 / B069706001562 vom 04.05.2024

34503 Sitze vorn mit Massagefunktion

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: letzte Wartung: vollständig

am 13.12.2023 bei Kilometerstand 91.835

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

DEKRA-Nr: 0637 / 030647 / 2024 / B069706001562

vom 04.05.2024



Bild 1: Diagonal von vorn



Bild 2: Diagonal von hinten



DEKRA-Nr: 0637 / 030647 / 2024 / B069706001562

vom 04.05.2024



Bild 3: Tacho mit KM Stand



Bild 4: Innenraum durch Beifahrertür



DEKRA-Nr: 0637 / 030647 / 2024 / B069706001562

vom 04.05.2024




Bild 5: Wartungsnachweise