

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
04.04.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 180 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.09.2020	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia	Typ / Verkaufsbez.	Sportage (QL)(2016->) / Sportage 2.0 CRDi Mild Hybrid Platinum Edition 4WD
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YPH813DLL92
HSN / TSN	1260 / AEV	DAT Europa-Code®	014250270240004
DAT Marktindex	DE005 6065	Km-Stand abgelesen	43283
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	/ Reihenmotor	Leistung (kW)	136
Hubraum (ccm)	1995	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Farbe / Farbe	(H8G) PENTAMETAL MET.
Felgen	Leichtmetall		/ Metallic / H8G / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 19 98 W	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FR	S / S	5 mm
	rechts	245 / 45 R 19 98 W Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FR	S / O	5 mm
2 links	245 / 45 R 19 98 W	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FR	S / O	5 mm
	rechts	245 / 45 R 19 98 W Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FR	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.07.2025			

S/ Sommer; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 60 R 17 103 H	Nexen / Winguard Sport 2 SUV	W / O	5 mm
225 / 60 R 17 103 H	Nexen / Winguard Sport 2 SUV	W / O	5 mm
225 / 60 R 17 103 H	Nexen / Winguard Sport 2 SUV	W / O	5 mm
225 / 60 R 17 103 H	Nexen / Winguard Sport 2 SUV	W / O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Anzeigeelemente Supervision mit LCD Display, Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Bi-LED-Scheinwerfer, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Chromeinfassung Seitenfenster, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling, Dachspoiler, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Frontkollisionswarnung, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungss-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenten-System: Parklenkassistent (Smart Parking Assist System, SPAS), Fahrassistenten-System: Querverkehr-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW), Fahrassistenten-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe mit Wischerablagenheizung, Fußmatten, Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - (8-Stufen), Getränkehalter hinten, Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, Heckklappenöffnung elektr., Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Kamerasystem Around View, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, LM-Felgen, Laderaumabdeckung, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Luftausströmer im Fond mitte, Metallic-Lackierung, Mild-Hybrid 136 kW (Motor 2,0 Ltr. - 136 kW Diesel), Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Modellpflege, Multifunktion für Lenkrad, Nebelscheinwerfer, Panoramadach / Ausstelldach (Glas), Parkbremse elektrisch, Radstand 2670 mm, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schaltpunktanzeige, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar, Sitzbelüftung vorn, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden mit

Spiegel (beleuchtet), Sound-System, Sound-System JBL Premium, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Subwoofer, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung, Türgriffe außen verchromt, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, USB-Anschluss Mittelkonsole, Unterfahrschutz hinten, Unterfahrschutz vorn, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 08.09.2022 bei Kilometerstand 22.320

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	5 mm	SS
Legende		S/ Sommer /S Schaden /F Runflat /O Original



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Wartungsnachweise



Bild 6 : Dachrahmen vorn links eingedellt



Bild 7 : Seitenwand rechts Kratzer



Bild 8 : Seitenwand rechts Kratzer



Bild 9 : Ein Sommerreifen äußerlich beschädigt - siehe Minderwert Reifen