

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung 18.07.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 170 µm bis 200 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Lackschichtdicke generell erhöht

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.07.2021	Letzte Zulassung	19.07.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Jaguar
Typ / Verkaufsbez.	F-TYPE Coupe (04.2013->) / F-TYPE 2.0 L i4 R-Dynamic RWD (EURO 6d)	Aufbauart	Coupe
Sitzplätze	2	Fahrzeug-Ident.-Nr.	SAJDB1BX7MCK7
HSN / TSN	1590 / AGJ	DAT Europa-Code®	013800450200005
DAT Marktindex	DE007 6185	Km-Stand abgelesen	58008
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2024	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin

Leistung (kW)	221	Hubraum (ccm)	1997
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Weiß / Uni / 1AA / Weiß		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 ZR 19 94 Y	Pirelli / P Zero J FSL	S / O	5 mm
rechts	245 / 40 ZR 19 94 Y	Pirelli / P Zero J FSL	S / O	5 mm
2 links	275 / 35 ZR 19 96 Y	Pirelli / P Zero J FSL	S / O	5 mm
rechts	245 / 40 ZR 19 94 Y	Pirelli / P Zero J FSL	S / O	5 mm

Pannenset

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Abgasanlage (Sport), Alarmanlage perimetrisch, Ambiente Interieurbeleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3), Audiosystem Meridian 380 Watt Premium-Klangsystem (CD/DVD), Bluetooth-Schnittstelle, Bremsassistent, Bremsscheiben vorn / hinten: 355 mm / 325 mm, Bremssättel Silber lackiert, Dachhimmel Morzine in Ebony, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Edelstahlpedale, Einparkhilfe vorn und hinten, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrwerk mit Schraubenfederung, Frontscheibe infrarot-reflektierend, Frontscheibe wärmedämmend, Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS), Fußmatten Premium, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 8-Gang - Quickshift, Automatik, Getränkehalter vorn, Heckleuchten LED, InControl Apps, InControl Apps Mobile Online Dienste, InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps), Infotainment-System: InControl Touch, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Delta, Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige TFT-Infodisplay HD, Karosserie: 2-türig, Keyless-Start, Kopf-Airbag-System (Windowbag), LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x19 / 9,5x19 (Volution / Style 5058, dunkelgrau), Lenkrad (Sport/Leder), Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, Leseleuchten im Fond, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 221 kW TwinTurbo KAT, Navigationssystem Pro, Otto-Partikelfilter (GPF), Parkbremse elektronisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Reifen vorn/hinten: 245/40 R19 ..Z / 275/35 R19 ..Z, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, SOS-Notruf-Funktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitzbezug / Polsterung: Leder genarbt / Premium-Velours), Sitzverstellung vorn elektr. (6/6-Wege links/rechts), Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sound-Taste für Aktive Abgasanlage (Sport), Sport-Fahrwerk, Sport-Sonnenblenden mit Spiegel, Steuer-AV Modellvariante R-Dynamic, Stop-Start-Anlage, Tagfahrlicht LED, Türgriffe innen schwarz, Valet-Funktion (Kofferraum / Handschuhfach), Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Diebstahl-Warnanlage

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
3588	Ausstattungs-Paket: Black Pack Exterieur
15308	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
20605	Heckspoiler
35510	Keyless-Entry
29003	Klimaautomatik 2-Zonen
32027	Performance-Sitze Leder Windsor

2018 Premium-Leder-Paket
29600 Sitze vorn heizbar / klimatisiert
11309 Uni-Lackierung
22202 Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 25.07.2023 bei Kilometerstand 38.479

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Wartungsnachweise