

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung 13.02.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Hinweis: Lackschichtdickenmessung nur stark eingeschränkt möglich wegen Vereisung des Fahrzeugs. Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.09.2021	Letzte Zulassung	08.09.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Megane IV Grandtour (06.2016->) / Megane IV 1.6 E-TECH Plug-in 160 Grandtour R.S. Li	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RFB0036674
HSN / TSN	3333 / BNP	DAT Europa-Code®	017201360240004
DAT Marktindex	DE004 6110	Km-Stand abgelesen	97249
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	67
Hubraum (ccm)	1598	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Stufenlos /

Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller) / Farbe	STERNEN-SCHWARZ / Metallic / TEGNE / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 60 R 18 104 V	Tigar / SUV Summer	S /O	5 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 V	Tigar / SUV Summer	S /O	5 mm
2 links	225 / 60 R 18 104 V	Tigar / SUV Summer	S /O	5 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 V	Tigar / SUV Summer	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachantenne im Hai-fischflossen-Design, Dachreling, Easy-Park-Assistent, Elektromotor 50 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Energierückgewinnung (Energy Smart Management), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistent-System: Fernlichtassistent, Fahrassistent-System: Multi-Sense (Fahrmodus-schalter), Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistent-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäck-/Laderaum-Unterteilung aufklappbar, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Multi-Mode, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Hybrid 116 kW E-Tech (Motor 1,6 Ltr. - 67 kW), Innenspiegel mit Ablendautomatik, Innenspiegel rahmenlos, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Koffer-/Laderaumboden doppelt, Kombiinstrument digital (10,0 Zoll), Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, LM-Felgen 7x17 (Monthlery), Ladekabel mit Schuko-Stecker (Mode 2), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Modellpflege, Navigations-Paket, Nebelscheinwerfer, Otto-Partikelfilter (GPF), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, R.S. Line - Paket, Raucher-Paket, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitz-Klappsystem (Easybreak-System / Easyflex), Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff (R.S. Line), Sportsitze mit integrierten Kopfstützen, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe, Tachometeranzeige (Instrumente) digital, Tagfahrlicht LED, C-förmig, Verglasung hinten stark abgedunkelt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
83618	Motor 1,6 Ltr. - 67 kW E-Tech Plug-in Hybrid
29500	Sitzheizung vorn
11321	Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 28.11.2024 bei Kilometerstand 97.243

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Felge VR Kratzer (Bild 7)