

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
13.03.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 170 µm bis 190 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.03.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Land Rover	Typ / Verkaufsbez.	Range Rover Velar (03.2017->) / Range Rover Velar P400e (E6d)
Aufbauart	Geländewagen	Fahrzeug-Ident.-Nr.	SALYA2BY1NA33
HSN / TSN	1590 / AJT	DAT Europa-Code®	017300801040001
DAT Marktindex	DE001 6261	Km-Stand abgelesen	52913
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	221
Hubraum (ccm)	1997	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Fuji White / Uni / 1AA / Weiß		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 50 R 20 109 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric SUV AT J LR FP	S /O	6 mm
rechts	255 / 50 R 20 109 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric SUV AT J LR FP	S /O	6 mm
2 links	255 / 50 R 20 109 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric SUV AT J LR FP	S /O	6 mm
rechts	255 / 50 R 20 109 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric SUV AT J LR FP	S /O	6 mm

Pannenset

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audiosystem: Sound-System (180 Watt, 8 Lautsprecher), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bluetooth-Schnittstelle, Bordcomputer, Bordmonitor, Dach Wagenfarbe, Dachhimmel Morzine in Light Oyster, Diebstahlschutz-System satellitengestützt (InControl Secure), Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe vorn und hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsleisten (Aluminium), Einstiegsleisten mit Schriftzug, Elektr. Bremskraftverteilung, Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (Adaptive Dynamics), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Adaptiver Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Fahrwerk mit Schraubenfederung, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Drive Select (8-Stufen), Heckleuchten LED, Heckspoiler, InControl Apps, InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps), Infotainment-System: Touch Pro Duo (10" Touchscreen), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless-Entry, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC), Ladeleistung HV-Batterie 7 kW (Wechselstrom AC), Laderaumabdeckung, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Mittelarmlehne vorn verstellbar, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 221 kW Si4 TwinTurbo Hybrid, Navigationssystem: InControl Touch, Nebelschlussleuchten (2), Otto-Partikelfilter (GPF), Park-Distance-Control hinten, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2874 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Seitenairbag, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitzbezug / Polsterung: Luxtec / Velours, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sprachsteuerung System, Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) mit USB-Anschlüsse (2) in Mittelkonsole, Steuer-AV Hybrid, Tagfahrlicht, Terrain-Response-System, Traktionskontrolle, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss), Verteilergetriebe einstufig (Untersetzungsgetriebe), Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
25412	Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll)
50219	LM-Felgen 8,5x20 (7-Doppelspeichen)
32595	Sitze vorn mechan. verstellbar und heizbar (8-fach)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 18.07.2023 bei Kilometerstand 31.031

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.