

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
 Besichtigung 05.05.2025
 Weitere Besichtigungen 05.05.2025

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 78 µm bis 103 µm festgestellt.
 Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
 Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.05.2022	Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	FORD	Typ / Verkaufsbez.	Tourneo Custom 320 L1H1 VA MH Active
Aufbauart	Kleinbus	Türen	4
Sitzplätze	8	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF03XXTTG3NS6
Maße Länge/Breite/Höhe	4972 / 2032 / 1956 (mm)	Achsen / angetr. Achsen	2 / 1
Radstand (mm)	2933	zul. Gesamtmasse	3175 kg
HSN / TSN	8566 / BRY	Schlüssel-Nr.	20216493
Km-Stand abgelesen	25097	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1995
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Obsidian-Schwarz Metallic / PN4GM0 / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 109/107 T Freitext	Michelin / Agilis Cross Climate	A / O	6 mm
rechts	215 / 60 R 17 109/107 T Freitext	Michelin / Agilis Cross Climate	A / O	6 mm
2 links	215 / 60 R 17 109/107 T Freitext	Michelin / Agilis Cross Climate	A / O	7 mm
rechts	215 / 60 R 17 109/107 T Freitext	Michelin / Agilis Cross Climate	A / O	7 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge Pannenset	215 / 65 R 16 109/107 T Freitext	Goodyear / EfficientGrip Cargo 2	S / O	9 mm

A/ Ganzjahres; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 2 Batterien, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seiten- und Kopf-Schulterairbags vorn, Antiblockier-Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Außenspiegel, elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar, Bodenbelag: Teppichboden, Bordcomputer, Dach, flach, Dachhimmel in Fahrerkabine und Fahrgastraum, Dachreling silber, Diebstahl-Alarmanlage, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Traktionskontrolle (TCS), Fenster, 2. Reihe: Ausstellfenster in den Seitenscheiben, Fenster: Fenster 3. Reihe Fahrgastraum, fest, rechts und links, Fensterheber elektrisch vorn, Ford Easy Fuel, Garantie 2 Jahre Ford Neuwagengarantie inklusive der Ford Assistance Mobilitätsgarantie, Geschwindigkeitsregelanlage mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Haltegriffe (B-Säule), Handschuhfach mit Deckel abschließbar, Heckschwingtür mit beheizbarer Heckscheibe, Innenbeleuchtung vorn und hinten mit Verzögerungsschaltung, Klimaanlage vorn und hinten, Lederlenkrad, Lenksäule, verstellbar, Notbremsunterstützung inkl. Notbremslicht, Paket: Sicht-Paket 2, Paket: Style-Farb-Paket Active, Park-Pilot-System vorn und hinten, Partikelfilter: Dieselpartikelfilter, Radio: Audiosystem 23: Ford Audiosystem inklusive Ford SYNC 3 mit AppLink und DAB/DAB+, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Räder/Reifen: Notrad, Räder: Leichtmetallräder 7 J x 17 im 5-Speichen-Active Design, Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung mit Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor, Schiebetür-Einstiegsleuchte automatisch bei Türöffnung, Schiebetür: Schiebetür, rechts und links, Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn, Seitenschutzleisten, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitze: 2 Sitzreihen (3-3), Sitze: Sitz-Paket 8A (Beifahrer-Einzelsitz) Tourneo Custom, Sonnenschutzrollos, Start-Stopp-System, Steckdose: 12-Volt-Anschluss, Verzurrösen 2, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, mittlerer Tönungsgrad der Seitenscheibe(n) der 2. Reihe, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zuheizter, elektrisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
C1DAB	Anhängevorrichtung
AD4AC	Lackierung: Metallic
ABSAM	Paket: Sicht-Paket 3
ICFA1	Radio: Audiosystem 25: Ford Audiosystem inklusive Ford SYNC3 mit AppLink, DAB/DAB+, Navi
D5PAG	Räder: Ganzjahresreifen (wintertauglich)


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 18.07.2024 bei Kilometerstand 17.642

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 7)