

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung 05.06.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 73 µm bis 736 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten rechts
- Seitenteil hinten rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.12.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia	Typ / Verkaufsbez.	Picanto (JA)(2017->) / Picanto 1.0 Dream Team Edition (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAB3518ANT87
HSN / TSN	2233 / AAM	DAT Europa-Code®	014250130120001
DAT Marktindex	DE006 6218	Km-Stand abgelesen	21976
Nächste HU §29 StVZO	12 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin

Zylinderanzahl		Leistung (kW)	49
Hubraum (ccm)	998	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Schaltgetriebe /
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller) / Farbe	Astrograu / Metallic / M7G / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	175 / 65 R 14 82 T	Kumho / WinterCraft WP51 FSL	W /O	6 mm
rechts	175 / 65 R 14 82 T	Kumho / WinterCraft WP51 FSL	W /O	6 mm
2 links	175 / 65 R 14 82 T	Kumho / WinterCraft WP51 FSL	W /O	7 mm
rechts	175 / 65 R 14 82 T	Kumho / WinterCraft WP51 FSL	W /O	7 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
175 / 65 R 14 86 T	Kumho / Ecowing ES01 KH27	S /O	6 mm
175 / 65 R 14 86 T	Kumho / Ecowing ES01 KH27	S /O	6 mm
175 / 65 R 14 86 T	Kumho / Ecowing ES01 KH27	S /O	6 mm
175 / 65 R 14 86 T	Kumho / Ecowing ES01 KH27	S /O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, 4 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Anti-Blockier-System (ABS), Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display 4,2 Zoll, Außenspiegel Wagenfarbe, Batterie 40 Ah, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsscheiben vorn 14", Drehzahlmesser, Drive-Assist-Paket Advanced, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Emotion-Paket, Fensterheber elektrisch vorn, Fernentriegelung Tankklappe, Fußmatten, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 5-Gang, Getränkehalter, Gurtstraffer (vorn), Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, Kühlergrill mit Chromrahmen, LM-Felgen 5,5x14, Laderaumabdeckung, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Mittelkonsole Metall-Optik, Modellpflege, Motor 1,0 Ltr. - 49 kW, Motor 1,0 Ltr. - 49 kW KAT, Radio & Klima-Paket, Reifen 175/65 R14 ..T, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheibenbremse hinten, Schwellerabdeckung / -verkleidung, Seitenairbag, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sondermodell Dream Team, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Türgriffe außen schwarz, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
2340	Connectivity-Paket
11000	Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 02.12.2024 bei Kilometerstand 20.303

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links Türkante, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Verkleidung Tür vorne links, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Verkleidung Tür vorne rechts, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur