

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
02.12.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 110 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.01.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	Transit Pritsche (TTS)(2019->) / Transit FT 350 (TTS) 2.0 TDCi DPF 350 L2 (HD) Tren
Aufbauart	Pritsche	Sitzplätze	3
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0AXXTTRANGO	Maße Länge/Breite/Höhe	5767 / - / - (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	3504
zul. Gesamtmasse	3140 kg	HSN / TSN	8566 / BNB
DAT Europa-Code®	022851041270001	DAT Marktindex	DE001 6370
Km-Stand abgelesen	11897	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	1995
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	Schaltgetriebe /
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1	Getriebe	
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe	Weiß / Uni
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 109/107 T C	Goodyear / Vector 4Seasons Cargo	A / O	6 mm
rechts	215 / 65 R 16 109/107 T C	Goodyear / Vector 4Seasons Cargo	A / O	6 mm
2 links	215 / 65 R 16 109/107 T	Goodyear / Vector 4Seasons Cargo	A / O	7 mm
rechts	215 / 65 R 16 109/107 T	Goodyear / Vector 4Seasons Cargo	A / O	7 mm

Pannenset

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 2. Batterie, Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Haltearm lang, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektrisch, Getriebe 6-Gang, Handschuhfach abschließbar, Heizung mit Umluftschaltung, Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn, Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard, Klimaanlage, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer, Radstand 3504 mm, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro VI, Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht, Technologie-Paket 8, Wärmeschutzverglasung leicht getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
68802	Reifen-Reparaturkit
14202	Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
14296	Anhängersteckdose 13-polig

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 10.02.2025 bei Kilometerstand 9.042

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.